

ガス衣類乾燥機用 棚板セット

施工・取扱説明書

必ずお読みください

NANKAI
NANKAI PLYWOOD

南海プライウッド株式会社

本社 〒760-0067 香川県高松市松福町1-15-10

首都圏営業 グループ	首都圏 第1・2チーム	TEL(087)825-3621	FAX(087)825-3645
東日本営業 グループ	北海道・東北営業チーム 関東甲信越営業チーム 中部営業チーム	TEL(087)825-3632 TEL(087)806-3660 TEL(087)825-3622	FAX(087)825-3695 FAX(087)825-3645 FAX(087)825-3646
西日本営業 グループ	近畿営業チーム 中四国営業チーム 九州営業チーム	TEL(087)825-3623 TEL(087)825-3624 TEL(087)825-3625	FAX(087)825-3647 FAX(087)825-3648 FAX(087)825-3649
特需営業 グループ	特需 第1・2チーム	TEL(087)825-3662	FAX(087)825-3669

施工される方へ

施工前に製品をよくお確かめください。

品質管理には万全を期していますが、万一品質に不都合な点がございましたら、販売店様または弊社営業まですぐにご連絡ください。施工前の製品に限り、販売店様を通じて良品と交換させていただきます。施工後の交換、補修はいたしかねますので必ず施工前のご確認をお願いいたします。

ご注意

ご使用になる前に必ずこの「施工・取扱説明書」をご一読いただきますよう、お願いいたします。間違った施工を行いますと製品の品質劣化や人への損傷につながる可能性があります。本書に沿わず施工・取扱を行った場合については当社での保証はしかねますのでご注意ください。

施工上のご注意



屋外禁止

内装専用の製品です。屋外での使用はできません。



キズ注意

施工時に部材表面をキズつけないようご注意ください。



水濡れ厳禁

本製品に直接水をかけないようにしてください。



火気厳禁

火気の取り扱いには充分お気をつけください。



テープ禁止

粘着テープ（セロハンテープ・シール等）を貼らないでください。



溶剤厳禁

溶剤・薬品・油・インク等が付着しないようにご注意ください。付着した場合はすぐに拭き取ってください。放置するとシミ・変色・劣化の原因となります。

パーツセット明細

寸法単位:mm

以下のパーツがすべて揃っているかをご確認ください。

パーツ		入数
棚板		1枚
施工・取扱説明書		1式
棚板固定用金具セット	ワッシャー φ16	4個
	L字ブラケット 	1個
	L字カバー 	1個
	ビスL=51 	1本
	バインドビスL=16 	2本
重量用L型ブラケットセット	重量用L型ブラケット 	1個
	ビスL=16 	4本
	ビスL=45 	4本
	※重量用L型ブラケットセットの施工説明書が同梱されていますが、本製品の施工には必要ありません。	


施工前の確認事項

寸法単位:mm

離隔距離について

下図の数字()は防火上必要な離隔距離＝最低寸法です。
乾太くんの標準納まりについては **設置位置イメージ** (裏面)をご確認ください。

[納まり図]



コンセントや排湿管の位置について
コンセント（ガスコンセント、ガス栓、電源コンセントなど）や排湿管は、設置する機器や本製品に干渉しない位置に配管・配線を行なってください。

ご注意


電気工事・ガス配管工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者が行なってください。

躯体準備

寸法単位:mm

本製品は柱、間柱、下地桟木 (45mm厚以上) など、強度のある下地に取り付けてください。
ビス固定位置に下地がない場合は、必ず下地補強を行なってください。
※下地合板 (12mm厚など) のみでは **耐荷重の目安値** の性能は実現できません。
※L字ブラケットは棚板の切り欠き位置を避けた右記 (\longleftrightarrow) の範囲内で固定してください。

【上面図(例)】




施工手順

寸法単位:mm

1 重量用L型ブラケットの取り付け


1 取り付け位置の墨出し

施工前の確認事項、**躯体準備** をご確認のうえ、背壁に任意の高さで重量用L型ブラケットの取り付け位置を墨出ししてください。




2 重量用L型ブラケットの固定

ビスL=45で重量用L型ブラケットを背壁へ固定してください。
※下図 ○ : ロングビットの使用推奨




2 棚板の取り付け

ビスL=16で重量用L型ブラケットと棚板を固定してください。
※棚板と背壁は2mm隙間を開けてください。
※下穴 (φ3~4mm) を開けてください。
※下図 ○ : ロングビットの使用推奨



その後、棚板をL字ブラケットにて、下図のように固定してください。
※L字ブラケットの取り付け位置は、**躯体準備** をご確認ください。



施工手順


寸法単位:mm

3 ガス衣類乾燥機の設置


乾太くんの納まりを確認し、乾太くん本体足の位置に合わせて棚板の下穴（半貫通穴）をドリル（φ8mm）で貫通させてください。

ご注意

ドリルでの穴開け加工の際は、当て木をするなどササクレ・割れにご注意ください。




設置する機器により、使用する下穴の位置が異なります。以下を参考に加工を行ってください。（固定位置：下図○）



乾太くんを載せ、棚板の下穴と乾太くん本体足の穴を合わせ、ネジ（乾太くんに同梱）とワッシャー（本製品に同梱）で固定してください。


ご注意

乾太くんに同梱のワッシャーは使用せず、本製品に同梱のワッシャーφ16を使って固定してください。



設置位置イメージ

寸法単位:mm



建築基準法に基づくホルムアルデヒド発散等級
この製品の材料は右記の通り自主表示登録を行っております。

発散等級区分: F☆☆☆☆

ご注意

この用紙は建築基準法に基づく納入部材の確認書類となりますので、大切に保管して工事責任者へ渡してください。

製品名: ガス衣類乾燥機用棚板セット





製造者: 南海プライウッド株式会社
お問い合わせ先 品質管理チーム
TEL 087-894-8025


(一社)日本建材・住宅設備産業協会表示登録	
発散等級	F☆☆☆☆
登録番号	K-000091
製造業者等名称	南海プライウッド株式会社
ロット番号	梱包に表示
問い合わせ先	https://www.kensankyo.org/

施工される方・お施主さまへ

警告表示の種類と内容


人身事故や財産の損害を未然に防止するために、製品の取り扱いについて次のような警告表示をしています。内容をご理解の上、正しく安全にお使いください。

誤った取り扱いをした場合に生じる危険とその程度を、以下の基準で説明しています。		本文中に使われている図記号の意味は、次のとおりです。	
	警告		「してはいけない」を示します。
	注意		「必ず行なっていただくこと」を示します。



警告

家電製品の設置基準を守って設置する。
本製品の上部・下部で使用する家電製品は、各製品の取扱説明書に記載されている設置基準を守って配置してください。設置基準が守られていない場合、熱による変色・変形や発火などが発生するおそれがあります。

**注意**

本製品は不燃・難燃・防熱・遮熱の仕様ではありませんので、家電製品の取り扱いには充分ご注意ください。



注意

- **● 製品に乗らない。**
棚板の落下などにより、けが・死亡事故につながるおそれがあります。
- **● 製品にぶらさがらない。**
棚板の落下などにより、けが・死亡事故につながるおそれがあります。
- **● 耐荷重の目安を必ず守る。**
棚板に過度の重量物を置いたりすると、たわみ、変形が起り、場合によっては落下してケガをするおそれがあります。
(「耐荷重の目安値」をご参照ください。)

ご使用上のお願い



- 製品に直接水をかけない。**
本製品に直接水をかけないようにしてください。表面化粧のはがれや反りの原因となります。



- 粘着テープ(養生テープ・セロハンテープ・シール等)は貼らない。**
表面化粧のはがれるおそれがあります。



- 油やインクの付着に注意する。**
溶剤・薬品・油・インクなどが付着した場合はすぐに拭き取ってください。放置するとシミ・変色・劣化の原因となります。



- 洗剤・薬品などの付着に注意する。**
洗剤類や、薬品類、石けんなどが製品に付着した場合はすぐに拭き取ってください。放置すると表面化粧のシミや変色、木口材の変形や割れの原因となります。

コンセントを取り付けた場合

- コンセント付近に水の入ったものを置いたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電のおそれがあります。
- コンセントにゴミやホコリが付着しないように、定期的に掃除をしてください。火災・ショート・漏電・感電のおそれがあります。

濃色柄について

- 濃色柄は、白い擦り跡のようなものが目立つ可能性があります。傷ではありません。 **お手入れ** の内容を守って拭くことで簡単に取り除くことができます。

耐荷重の目安値

下記は耐荷重の目安値であり、保証値ではありません。

パーツ	耐荷重の目安値
棚板	60kg

※上記の耐荷重の目安値は、「Rinnai ガス衣類乾燥機 乾太くん」の実稼働検証に基づいた数値です。重量用L型ブラケットに同梱の説明書ではなく、本説明書に記載の数値をお守りください。
また、「Rinnai ガス衣類乾燥機 乾太くん」以外の製品の設置や、本来の目的以外での使用は厳禁とします。これにより発生した不具合や破損、損害については責任を負いかねます。

お手入れ



- 日常のお手入れ方法**
乾いた柔らかい布で乾拭きする。
- 汚れがひどい場合**
中性洗剤を水で薄めたものを布にしみ込ませ、強く絞って拭き取り、良く乾燥させる。